

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokonać przeczytania

OGRAŚNIENIA KATEGORIA DRO - O poziom skuteczności ochrony zgodnie ze poziomem minimalnym wymagania dla określonego zagrożenia. X = ryzykowna nie była testowana lub metoda testowania nie jest odpowiednia dla danego rodzaju ryzyka lub materiału. **Ostrzeżenie!** Produkt zaprojektowany tak, aby zapewniał ochronę o poziomach skuteczności przedstawionych poniżej, zgodnie z wymaganiami EN 2016:425-425. Należy pamiętać, że zgodnie z wymaganiami dyrektywy PPE nie zapewnią całkowitej ochrony, dlatego w warunkach zagrożenia należy zawsze zachować ostrożność.

EN 388:2016 +A1:2018
A. Odporność na ścieranie Tm, min. 4
B. Odporność na przecięcie Tm, min. 5
C. Odporność na przetarcie Tm, min. 4
D. Odporność na przekucie Tm, min. 4
E. Odporność na przetarcie Tm, min. 4
F. Ocena przed udarciem P = wynik pozytywny

EN 388:2016 +A1:2018
Wymagany maksymalny odpór < 1,0 x 10⁶ J

EN 16350:5-1 EN 16350:2014
R. Właściwości elektrostatyczne - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Ostrzeżenie! EN 16350:2014: Osoby korzystające z rękawic chroniących przed wydławianiem elektrostatycznymi powinny być odpowiednio uzienne, np. nośić odpowiednie obuwie. Rękawice chroniących przed wydławianiem elektrostatycznymi nie należy rozpakowywać, chwilać, depcząć ani zdejmować w atmosferze pełnej lub wybuchowej, a także podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Na właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą niekorzystnie wpływać: okres użytkowania, zużycie, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Nie należy używać odpowiedniej ochrony w atmosferach wybuchowych w tlen - w takich przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych okres bezpieczeństwa. Badanie przeprowadzono przy wilgotności względnej 25% i przy napięciu testowym 100 V. Prawdą jednak pobrano o osobach wewnętrznej strony dion.

EN ISO 21420:2020 RĘKAWICZKI OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
OPISANIE I ROZMIAR: Wszystkie rozmiary są zgodne z normą EN ISO 21420:2020 określającą wymagania dotyczące koloru, dopasowania i zręczności, jeżeli nie wykonano innej za planowej strony, jeżeli na stronie pierwszej znajduje się symbol oznaczający o skróconej długości, rękawica jest krótsza od standardowej i przeznaczona do zastosowań specjalnych; zapewni większą kontrolę podczas wykonywania na przykład prac montażowych. Produkt należy nosić wyłącznie w odpowiednio dopasowanym rozmiarze. Zbyt luźna lub ciasna rękawica mogą ograniczać ruchy i nie zapewnią odpowiedniej ochrony przed zagrożeniem.

PRZECIWNIAK I TRANSPORT: Najlepiej przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +10 do +30 °C.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM: Umyj i dokładnie osusz ręce przed założeniem rękawicy. Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem defektów lub niedoskonałości i unikaj noszenia uszkodzonych rękawic. Uważaj na to, aby rękawice nie były uszkodzone. Aby złożyć rękawicę, chwyć zewnętrzną krawędź wewnętrznej rękawicy, zdejmij ją i trzymaj w dłoni w rękawicy. Palcami bez rękawic; zsuń i zdejmij drugą rękawicę, chwyć ją za wewnętrzną. W przypadku pracy w środowiskach, w których używanie są niebezpieczne substancje chemiczne, nie dotykaj zewnętrznej powierzchni rękawicy.

OKRES TRWAŁOŚCI: Ze względu na charakter materiałów użytych w tym produkcie nie można ustalić, czy trwałość użytkowania, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak np. warunki przechowywania i sposób użytkowania.

UWAGA: Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

PRZECIWNIAK I KONSERWACJA: Na rękawicach chroniących przed wydławianiem elektrostatycznymi, zamieszczone są symbole, które są skutecznymi, czynnymi rękawicami po ich wykonaniu odpowiada limit palnia. Ejsendals nie ponosi za odpowiedzialności.

UWAGA: Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

ALERGENY: Produkt może zawierać substancje, które mogą stanowić potencjalne ryzyko wywołania reakcji alergicznej. W przypadku podjęcia pracy z materiałami należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Ejsendals.

NIE ZAWIERA LATEKSU ☐ TAK ☒ NIE

INSTRUKCJE DO UŻYTKA **CATEGORIA II**

CONSULTATI PRIMA PAGINA PER INFORMAZIONI SPECIFICHE PRODOTTI

EXPACITACIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS - O sub nivel minimalni de performanță pentru perioada individuală respectiv X = Nu a fost supus testului sau metode de testare nepotrivite pentru design-ul sau materialul mânășilor

EN 388:2016 +A1:2018
A. Rezistență la abraziune Tm, min. 4
B. Rezistență la tăiere Tm, min. 5
C. Rezistență la tăiere Tm, min. 4
D. Rezistență la tăiere Tm, min. 4
E. Rezistență la tăiere Tm, min. 4
F. Protecție la impact P = Rezult

EN 16350:5-1 EN 16350:2014
R. Właściwości elektrostatyczne - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Ostrzeżenie! EN 16350:2014: Osoba, która nosi elektrostatyczne dysipatywne zabezpieczenia, musi być odpowiednio uzowana, np. nośić odpowiednie obuwie. Rękawice chroniących przed wydławianiem elektrostatycznymi nie należy rozpakowywać, chwilać, depcząć ani zdejmować w atmosferze pełnej lub wybuchowej, a także podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Na właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą niekorzystnie wpływać: okres użytkowania, zużycie, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Nie należy używać odpowiedniej ochrony w atmosferach wybuchowych w tlen - w takich przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych okres bezpieczeństwa. Badanie przeprowadzono przy wilgotności względnej 25% i przy napięciu testowym 100 V.

PRZECIWNIAK I TRANSPORT: Najlepiej przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +10 do +30 °C.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM: Umyj i dokładnie osusz ręce przed założeniem rękawicy. Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem defektów lub niedoskonałości i unikaj noszenia uszkodzonych rękawic. Uważaj na to, aby rękawice nie były uszkodzone. Aby złożyć rękawicę, chwyć zewnętrzną krawędź wewnętrznej rękawicy, zdejmij ją i trzymaj w dłoni w rękawicy. Palcami bez rękawic; zsuń i zdejmij drugą rękawicę, chwyć ją za wewnętrzną. W przypadku pracy w środowiskach, w których używanie są niebezpieczne substancje chemiczne, nie dotykaj zewnętrznej powierzchni rękawicy.

OKRES TRWAŁOŚCI: Ze względu na charakter materiałów użytych w tym produkcie nie można ustalić, czy trwałość użytkowania, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak np. warunki przechowywania i sposób użytkowania.

UWAGA: Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

ALERGENY: Produkt może zawierać substancje, które mogą stanowić potencjalne ryzyko wywołania reakcji alergicznej. W przypadku podjęcia pracy z materiałami należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Ejsendals.

NIE ZAWIERA LATEKSU ☐ TAK ☒ NIE

INSTRUKCJE DO UŻYTKA **CATEGORIA II**

CONSULTATI PRIMA PAGINA PER INFORMAZIONI SPECIFICHE PRODOTTI

EXPACITACIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS - O sub nivel minimalni de performanță pentru perioada individuală respectiv X = Nu a fost supus testului sau metode de testare nepotrivite pentru design-ul sau materialul mânășilor

EN 388:2016 +A1:2018
A. Rezistență la abraziune Tm, min. 4
B. Rezistență la tăiere Tm, min. 5
C. Rezistență la tăiere Tm, min. 4
D. Rezistență la tăiere Tm, min. 4
E. Rezistență la tăiere Tm, min. 4
F. Protecție la impact P = Rezult

EN 16350:5-1 EN 16350:2014
R. Właściwości elektrostatyczne - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

EN 388:2016 +A1:2018
A. Odporność na ścieranie Tm, min. 4
B. Odporność na przecięcie Tm, min. 5
C. Odporność na przetarcie Tm, min. 4
D. Odporność na przekucie Tm, min. 4
E. Odporność na przetarcie Tm, min. 4
F. Ocena przed udarciem P = Uspesny priechod

EN 16350:5-1 EN 16350:2014
R. Właściwości elektrostatyczne - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Ostrzeżenie! EN 16350:2014: Osoba, która nosi elektrostatyczne dysipatywne zabezpieczenia, musi być odpowiednio uzowana, np. nośić odpowiednie obuwie. Rękawice chroniących przed wydławianiem elektrostatycznymi nie należy rozpakowywać, chwilać, depcząć ani zdejmować w atmosferze pełnej lub wybuchowej, a także podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Na właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą niekorzystnie wpływać: okres użytkowania, zużycie, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Nie należy używać odpowiedniej ochrony w atmosferach wybuchowych w tlen - w takich przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych okres bezpieczeństwa. Badanie przeprowadzono przy wilgotności względnej 25% i przy napięciu testowym 100 V.

PRZECIWNIAK I TRANSPORT: Najlepiej przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +10 do +30 °C.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM: Umyj i dokładnie osusz ręce przed założeniem rękawicy. Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem defektów lub niedoskonałości i unikaj noszenia uszkodzonych rękawic. Uważaj na to, aby rękawice nie były uszkodzone. Aby złożyć rękawicę, chwyć zewnętrzną krawędź wewnętrznej rękawicy, zdejmij ją i trzymaj w dłoni w rękawicy. Palcami bez rękawic; zsuń i zdejmij drugą rękawicę, chwyć ją za wewnętrzną. W przypadku pracy w środowiskach, w których używanie są niebezpieczne substancje chemiczne, nie dotykaj zewnętrznej powierzchni rękawicy.

OKRES TRWAŁOŚCI: Ze względu na charakter materiałów użytych w tym produkcie nie można ustalić, czy trwałość użytkowania, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak np. warunki przechowywania i sposób użytkowania.

UWAGA: Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

ALERGENY: Produkt może zawierać substancje, które mogą stanowić potencjalne ryzyko wywołania reakcji alergicznej. W przypadku podjęcia pracy z materiałami należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Ejsendals.

NIE ZAWIERA LATEKSU ☐ TAK ☒ NIE

INSTRUKCJE DO UŻYTKA **CATEGORIA II**

CONSULTATI PRIMA PAGINA PER INFORMAZIONI SPECIFICHE PRODOTTI

EXPACITACIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS - O sub nivel minimalni de performanță pentru perioada individuală respectiv X = Nu a fost supus testului sau metode de testare nepotrivite pentru design-ul sau materialul mânășilor

EN 388:2016 +A1:2018
A. Odporność na ścieranie Tm, min. 4
B. Odporność na przecięcie Tm, min. 5
C. Odporność na przetarcie Tm, min. 4
D. Odporność na przekucie Tm, min. 4
E. Odporność na przetarcie Tm, min. 4
F. Ocena przed udarciem P = Uspesny priechod

EN 16350:5-1 EN 16350:2014
R. Właściwości elektrostatyczne - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Ostrzeżenie! EN 16350:2014: Osoba, która nosi elektrostatyczne dysipatywne zabezpieczenia, musi być odpowiednio uzowana, np. nośić odpowiednie obuwie. Rękawice chroniących przed wydławianiem elektrostatycznymi nie należy rozpakowywać, chwilać, depcząć ani zdejmować w atmosferze pełnej lub wybuchowej, a także podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Na właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą niekorzystnie wpływać: okres użytkowania, zużycie, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Nie należy używać odpowiedniej ochrony w atmosferach wybuchowych w tlen - w takich przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych okres bezpieczeństwa. Badanie przeprowadzono przy wilgotności względnej 25% i przy napięciu testowym 100 V.

PRZECIWNIAK I TRANSPORT: Najlepiej przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +10 do +30 °C.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM: Umyj i dokładnie osusz ręce przed założeniem rękawicy. Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem defektów lub niedoskonałości i unikaj noszenia uszkodzonych rękawic. Uważaj na to, aby rękawice nie były uszkodzone. Aby złożyć rękawicę, chwyć zewnętrzną krawędź wewnętrznej rękawicy, zdejmij ją i trzymaj w dłoni w rękawicy. Palcami bez rękawic; zsuń i zdejmij drugą rękawicę, chwyć ją za wewnętrzną. W przypadku pracy w środowiskach, w których używanie są niebezpieczne substancje chemiczne, nie dotykaj zewnętrznej powierzchni rękawicy.

OKRES TRWAŁOŚCI: Ze względu na charakter materiałów użytych w tym produkcie nie można ustalić, czy trwałość użytkowania, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak np. warunki przechowywania i sposób użytkowania.

UWAGA: Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

ALERGENY: Produkt może zawierać substancje, które mogą stanowić potencjalne ryzyko wywołania reakcji alergicznej. W przypadku podjęcia pracy z materiałami należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Ejsendals.

NIE ZAWIERA LATEKSU ☐ TAK ☒ NIE

INSTRUKCJE DO UŻYTKA **CATEGORIA II**

CONSULTATI PRIMA PAGINA PER INFORMAZIONI SPECIFICHE PRODOTTI

EXPACITACIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS - O sub nivel minimalni de performanță pentru perioada individuală respectiv X = Nu a fost supus testului sau metode de testare nepotrivite pentru design-ul sau materialul mânășilor

EN 388:2016 +A1:2018
A. Odporność na ścieranie Tm, min. 4
B. Odporność na przecięcie Tm, min. 5
C. Odporność na przetarcie Tm, min. 4
D. Odporność na przekucie Tm, min. 4
E. Odporność na przetarcie Tm, min. 4
F. Ocena przed udarciem P = Uspesny priechod

EN 16350:5-1 EN 16350:2014
R. Właściwości elektrostatyczne - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Ostrzeżenie! EN 16350:2014: Osoba, która nosi elektrostatyczne dysipatywne zabezpieczenia, musi być odpowiednio uzowana, np. nośić odpowiednie obuwie. Rękawice chroniących przed wydławianiem elektrostatycznymi nie należy rozpakowywać, chwilać, depcząć ani zdejmować w atmosferze pełnej lub wybuchowej, a także podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Na właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą niekorzystnie wpływać: okres użytkowania, zużycie, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Nie należy używać odpowiedniej ochrony w atmosferach wybuchowych w tlen - w takich przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych okres bezpieczeństwa. Badanie przeprowadzono przy wilgotności względnej 25% i przy napięciu testowym 100 V.

PRZECIWNIAK I TRANSPORT: Najlepiej przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +10 do +30 °C.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM: Umyj i dokładnie osusz ręce przed założeniem rękawicy. Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem defektów lub niedoskonałości i unikaj noszenia uszkodzonych rękawic. Uważaj na to, aby rękawice nie były uszkodzone. Aby złożyć rękawicę, chwyć zewnętrzną krawędź wewnętrznej rękawicy, zdejmij ją i trzymaj w dłoni w rękawicy. Palcami bez rękawic; zsuń i zdejmij drugą rękawicę, chwyć ją za wewnętrzną. W przypadku pracy w środowiskach, w których używanie są niebezpieczne substancje chemiczne, nie dotykaj zewnętrznej powierzchni rękawicy.

OKRES TRWAŁOŚCI: Ze względu na charakter materiałów użytych w tym produkcie nie można ustalić, czy trwałość użytkowania, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak np. warunki przechowywania i sposób użytkowania.

UWAGA: Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

ALERGENY: Produkt może zawierać substancje, które mogą stanowić potencjalne ryzyko wywołania reakcji alergicznej. W przypadku podjęcia pracy z materiałami należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Ejsendals.

NIE ZAWIERA LATEKSU ☐ TAK ☒ NIE

INSTRUKCJE DO UŻYTKA **CATEGORIA II**

CONSULTATI PRIMA PAGINA PER INFORMAZIONI SPECIFICHE PRODOTTI

EXPACITACIÓN PRINCIPALES PRODUCTOS - O sub nivel minimalni de performanță pentru perioada individuală respectiv X = Nu a fost supus testului sau metode de testare nepotrivite pentru design-ul sau materialul mânășilor

EN 388:2016 +A1:2018
A. Odporność na ścieranie Tm, min. 4
B. Odporność na przecięcie Tm, min. 5
C. Odporność na przetarcie Tm, min. 4
D. Odporność na przekucie Tm, min. 4
E. Odporność na przetarcie Tm, min. 4
F. Ocena przed udarciem P = Uspesny priechod

EN 16350:5-1 EN 16350:2014
R. Właściwości elektrostatyczne - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Ostrzeżenie! EN 16350:2014: Osoba, która nosi elektrostatyczne dysipatywne zabezpieczenia, musi być odpowiednio uzowana, np. nośić odpowiednie obuwie. Rękawice chroniących przed wydławianiem elektrostatycznymi nie należy rozpakowywać, chwilać, depcząć ani zdejmować w atmosferze pełnej lub wybuchowej, a także podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Na właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą niekorzystnie wpływać: okres użytkowania, zużycie, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Nie należy używać odpowiedniej ochrony w atmosferach wybuchowych w tlen - w takich przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych okres bezpieczeństwa. Badanie przeprowadzono przy wilgotności względnej 25% i przy napięciu testowym 100 V.

PRZECIWNIAK I TRANSPORT: Najlepiej przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +10 do +30 °C.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM: Umyj i dokładnie osusz ręce przed założeniem rękawicy. Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem defektów lub niedoskonałości i unikaj noszenia uszkodzonych rękawic. Uważaj na to, aby rękawice nie były uszkodzone. Aby złożyć rękawicę, chwyć zewnętrzną krawędź wewnętrznej rękawicy, zdejmij ją i trzymaj w dłoni w rękawicy. Palcami bez rękawic; zsuń i zdejmij drugą rękawicę, chwyć ją za wewnętrzną. W przypadku pracy w środowiskach, w których używanie są niebezpieczne substancje chemiczne, nie dotykaj zewnętrznej powierzchni rękawicy.

EN ISO 21420:2020 KORUVUVCU EVLENLERI - GENEL GEREKSIMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Pamak beherde testler Tm, min. 4
B. Dönüşüm testleri Tm, min. 5
C. Dönüşüm testleri Tm, min. 4
D. Dönüşüm testleri Tm, min. 4
E. Dönüşüm testleri Tm, min. 4
F. Ocena przed udarciem P = Uspesny priechod

EN 16350:5-1 EN 16350:2014
R. Właściwości elektrostatyczne - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Ostrzeżenie! EN 16350:2014: Osoba, która nosi elektrostatyczne dysipatywne zabezpieczenia, musi być odpowiednio uzowana, np. nośić odpowiednie obuwie. Rękawice chroniących przed wydławianiem elektrostatycznymi nie należy rozpakowywać, chwilać, depcząć ani zdejmować w atmosferze pełnej lub wybuchowej, a także podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Na właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą niekorzystnie wpływać: okres użytkowania, zużycie, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Nie należy używać odpowiedniej ochrony w atmosferach wybuchowych w tlen - w takich przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych okres bezpieczeństwa. Badanie przeprowadzono przy wilgotności względnej 25% i przy napięciu testowym 100 V.

PRZECIWNIAK I TRANSPORT: Najlepiej przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +10 do +30 °C.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM: Umyj i dokładnie osusz ręce przed założeniem rękawicy. Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem defektów lub niedoskonałości i unikaj noszenia uszkodzonych rękawic. Uważaj na to, aby rękawice nie były uszkodzone. Aby złożyć rękawicę, chwyć zewnętrzną krawędź wewnętrznej rękawicy, zdejmij ją i trzymaj w dłoni w rękawicy. Palcami bez rękawic; zsuń i zdejmij drugą rękawicę, chwyć ją za wewnętrzną. W przypadku pracy w środowiskach, w których używanie są niebezpieczne substancje chemiczne, nie dotykaj zewnętrznej powierzchni rękawicy.

OKRES TRWAŁOŚCI: Ze względu na charakter materiałów użytych w tym produkcie nie można ustalić, czy trwałość użytkowania, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak np. warunki przechowywania i sposób użytkowania.

UWAGA: Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

ALERGENY: Produkt może zawierać substancje, które mogą stanowić potencjalne ryzyko wywołania reakcji alergicznej. W przypadku podjęcia pracy z materiałami należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Ejsendals.

NIE ZAWIERA LATEKSU ☐ EVET ☒ HAYIR

INSTRUCÇÕES DE UTILIZAÇÃO - CATEGORIA II

CONSULTE A PÁGINA INICIAL PARA INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O PRODUTO

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS - O Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado X = Não submetidos ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das mãos.

EN 388:2016 +A1:2018
A. Resistência à abrasão Tm, min. 4
B. Resistência à perfuração Tm, min. 5
C. Resistência ao rasgamento Tm, min. 4
D. Resistência à perfuração Tm, min. 4
E. Resistência ao rasgamento Tm, min. 4
F. Proteção contra o impacto P = Aprovado

EN 16350:5-1 EN 16350:2014
R. Właściwości elektrostatyczne - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Ostrzeżenie! EN 16350:2014: Osoba, która nosi elektrostatyczne dysipatywne zabezpieczenia, musi być odpowiednio uzowana, np. nośić odpowiednie obuwie. Rękawice chroniących przed wydławianiem elektrostatycznymi nie należy rozpakowywać, chwilać, depcząć ani zdejmować w atmosferze pełnej lub wybuchowej, a także podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Na właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą niekorzystnie wpływać: okres użytkowania, zużycie, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Nie należy używać odpowiedniej ochrony w atmosferach wybuchowych w tlen - w takich przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych okres bezpieczeństwa. Badanie przeprowadzono przy wilgotności względnej 25% i przy napięciu testowym 100 V.

PRZECIWNIAK I TRANSPORT: Najlepiej przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +10 do +30 °C.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM: Umyj i dokładnie osusz ręce przed założeniem rękawicy. Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem defektów lub niedoskonałości i unikaj noszenia uszkodzonych rękawic. Uważaj na to, aby rękawice nie były uszkodzone. Aby złożyć rękawicę, chwyć zewnętrzną krawędź wewnętrznej rękawicy, zdejmij ją i trzymaj w dłoni w rękawicy. Palcami bez rękawic; zsuń i zdejmij drugą rękawicę, chwyć ją za wewnętrzną. W przypadku pracy w środowiskach, w których używanie są niebezpieczne substancje chemiczne, nie dotykaj zewnętrznej powierzchni rękawicy.

OKRES TRWAŁOŚCI: Ze względu na charakter materiałów użytych w tym produkcie nie można ustalić, czy trwałość użytkowania, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak np. warunki przechowywania i sposób użytkowania.

UWAGA: Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

ALERGENY: Produkt może zawierać substancje, które mogą stanowić potencjalne ryzyko wywołania reakcji alergicznej. W przypadku podjęcia pracy z materiałami należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Ejsendals.

NIE ZAWIERA LATEKSU ☐ SIM ☒ NAO

INSTRUCÇÕES DE UTILIZAÇÃO - CATEGORIA II

CONSULTE A PÁGINA INICIAL PARA INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O PRODUTO

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS - O Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado X = Não submetidos ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das mãos.

EN 388:2016 +A1:2018
A. Resistência à abrasão Tm, min. 4
B. Resistência à perfuração Tm, min. 5
C. Resistência ao rasgamento Tm, min. 4
D. Resistência à perfuração Tm, min. 4
E. Resistência ao rasgamento Tm, min. 4
F. Proteção contra o impacto P = Aprovado

EN 16350:5-1 EN 16350:2014
R. Właściwości elektrostatyczne - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Ostrzeżenie! EN 16350:2014: Osoba, która nosi elektrostatyczne dysipatywne zabezpieczenia, musi być odpowiednio uzowana, np. nośić odpowiednie obuwie. Rękawice chroniących przed wydławianiem elektrostatycznymi nie należy rozpakowywać, chwilać, depcząć ani zdejmować w atmosferze pełnej lub wybuchowej, a także podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Na właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą niekorzystnie wpływać: okres użytkowania, zużycie, zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Nie należy używać odpowiedniej ochrony w atmosferach wybuchowych w tlen - w takich przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych okres bezpieczeństwa. Badanie przeprowadzono przy wilgotności względnej 25% i przy napięciu testowym 100 V.

PRZECIWNIAK I TRANSPORT: Najlepiej przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +10 do +30 °C.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM: Umyj i dokładnie osusz ręce przed założeniem rękawicy. Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem defektów lub niedoskonałości i unikaj noszenia uszkodzonych rękawic. Uważaj na to, aby rękawice nie były uszkodzone. Aby złożyć rękawicę, chwyć zewnętrzną krawędź wewnętrznej rękawicy, zdejmij ją i trzymaj w dłoni w rękawicy. Palcami bez rękawic; zsuń i zdejmij drugą rękawicę, chwyć ją za wewnętrzną. W przypadku pracy w środowiskach, w których używanie są niebezpieczne substancje chemiczne, nie dotykaj zewnętrznej powierzchni rękawicy.

OKRES TRWAŁOŚCI: Ze względu na charakter materiałów użytych w tym produkcie nie można ustalić, czy trwałość użytkowania, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak np. warunki przechowywania i sposób użytkowania.

UWAGA: Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

ALERGENY: Produkt może zawierać substancje, które mogą stanowić potencjalne ryzyko wywołania reakcji alergicznej. W przypadku podjęcia pracy z materiałami należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z firmą Ejsendals.

NIE ZAWIERA LATEKSU ☐ SIM ☒ NAO

INSTRUCÇÕES DE UTILIZAÇÃO - CATEGORIA II

CONSULTE A PÁGINA INICIAL PARA INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O PRODUTO

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS - O Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado X = Não submetidos ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das mãos.